## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO: RETALHULEU

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM PROFESOR DAVID SANDOVAL LOPEZ

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: TI-01-0050-43

FECHA: JUNIO 2024.



FOTO 1: SE OBSERVA QUE SE HA QUITADO TOTALMENTE EL TECHO DEL MODULO DEL AULA.



FOTO 2: SE OBSERVA QUE SE ESTA TRABAJANDO LA ESTRUCTURA METALICA CON LAS RESPECTIVAS MEDIDAS.



FOTO 3: SE OBSERVA QUE SE EMPIEZA LA COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA POR MADERA.



FOTO 4 : SE OBSERVA QUE ESTAN COLOCANDO LA ESTRUCTURA METALICA EN EL MODULO DE AULA.



FOTO 5: SE OBSERVA COMO ESTA QUEDANDO LA COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA.



FOTO 6 : SE OBSERVA COMO ESTAN COLOCANDO LAS BIGAS DE LA ESTRUCTURA METALICA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicidades y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

