



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	07/10/2024




Foto 1: Se observa que se necesita sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Se observa que se necesita sustitución de soporte de metal por metal.



Foto 3: Se observa que se necesita urgentemente sustitución de puertas



Foto 4: Se observa que se necesita sustitución de balcones de metal.




Foto 5: Se observa que se necesita realizar sustitución de torta de concreto por piso cerámico.




Foto 6: Se observa que se necesita aplicación de pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	07/10/2024




Foto 7: Se observa que no existe estación de lavado y es necesario la instalación para una buena higiene.



Foto 8: Se observa que se necesita realizar la sustitución de malla por baranda de metal.




Foto 9: Se observa que se necesita reparación en muro perimetral.




Foto 10: Se observan que se necesita reparación en plancha de concreto en patio.



Foto 11: Se observa que la estufa rural necesita reparación.





Foto 12: Se observa que se necesita reparación de azulejos en mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	07/10/2024



Foto 13: Se observa que la pila necesita sustitución.




Foto 14: Se observa que se necesita repello en muro y sellado de grietas y fisuras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

