



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0083-45	FECHA:	3/11/2024




Foto1: SE OBSERVA QUE LAS LAMINAS TROQUELADAS SE ESTAN COLOCANDO EN LAS AULAS PRIORIZADAS.



Foto 2: SE OBSERVA QUE DEL TENDIDO ELECTRICO SE ESTAN COLOCANDO LOS FOCOS LED .




Foto 3: SE OBSERVA QUE EL PISO CERAMICO SE ESTA COLOCNADO EN EL AREA PRIORIZADA.



Foto 4: SE OBSERVA QUE EL NIMIGITORIOS SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS.



Foto 5: SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CANAL CE PVC SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS.



Foto 6: SE OBSERVA QUE EL DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LT, ES ESTA COLOCANDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0083-45	FECHA:	3/11/2024




Foto7: SE OBSERVA QUE LA PARED DE CONCRETO SE ESTA APLICANDO LA PINTURA EXTERIOR.



Foto 8: SE OBSERVA QUE LOS INODOROS SE ESTAN COLOCANDO.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público