

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0093-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1. Se Observa el techo en mal estado es necesario sustituir la Estructura metálica y la lamina

Foto 2. Se Observa las laminas en mal estado por lo que es necesario sustituir las




Foto 3. Se Observa la daño por oxidación de las puertas de los baños por lo que se necesita cambio de puertas

Foto 4. Se observan la necesidad de cambio de inodoro para mejora de los baños





Foto 5. Se Observa que le servicio sanitario ya no esta en condiones adecuadas y se necesita colocar azulejo en paredes interiores.

Foto 6. Observa que le servicio sanitario ya no esta en condiones adecuadas y el piso necesita la sustitución a piso ceramico ya que no es higienico el que se observa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Angelly Cortez</i> Firma y sello del Presidente de la OPRM PADRES DE FAMILIA Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta Area Pampa Seca DIRECCIÓN Calle 2, Caballo Blanco, Retalhuleu</p>
---	---



Ministerio de Educación  
DIRECCIÓN

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0093-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 7. Se Observa paredes en mal estado por lo que se necesita repellar las paredes



Foto 8. Se observa el deterioro de los barandales por lo cual se necesita cambio



Foto 9. Se Observa la necesidad de aplicación de pintura en las paredes exteriores de los baños para una mejora en los mismos



Foto 10. Se observan la necesidad de reparación de las torta de cemento



Foto 11. Se Observa la necesidad de reparación de las gradas para evitar que arruinen por completo



Foto 12. Se Observa la necesidad de implementar una red de drenaje que conecte los baños a la fosa principal de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPEP de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0093-43	FECHA:	1/10/2024



**13. Se necesita suministrar una caja de registro para los lados y la implementación de tubería de línea principal de agua**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Anabelly Cortez*  
Firma y sello del Presidente de la OPP de PADRES DE FAMILIA Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

