



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0884-42	FECHA:	01/10/2024




Foto 1: Se observa la necesidad de la Conformación de muro de cocina debido a que el techado esta muy bajo



Foto 2: Se observa que la estufa rural no cuenta con puertas o tapadera para evitar la salida de humo



Foto 3: Se observa la necesidad del cambio de estructura metalica debido la la mejora de la cocina



Foto 4: Se observa que la laminas de la cocina necesitan cambio por el mal estado






Foto 5: Se observa la necesidad de realizar el Suminsitro e Instalacion para el resguardo de los utensilios de cocina



Foto 6: Se observa la necesidad de la instalacion de azulejo en la mesa para la mejora de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE ANTIOQUIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0884-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad del cambio de los balcones para darle mayor seguridad a la cocina.



Foto 8: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la estructura de soporte de metal



Foto 9: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la puerta debido a que se encuentra en mal estado




Foto 10: Se necesita el Suministro e Instalacion de ventanas Corrediza PVC para el resguardo y evitar el ingreso de agua




Foto 11: Se observa la necesidad de el cambio del Sistema Electrico




Foto 12: Se observa el deterioro de el canal y bajadas de agua pluvial de la cancha polidportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4. PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0884-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de reparar el concreto en el patio, para mantener el ambiente agradable para los estudiantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.F.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---