

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Se procede a realizar el cambio de la puerta.



Foto 2: Se procede a brindar mantenimiento a las puertas.



Foto 3: Se procede a realizar el cambio de los accesorios.



Foto 4: Se procede a sustituir el lavamanos.



Foto 5: Se procede a realizar el cambio del chorro.



Foto 6: Se procede a realizar la sustitución de la llave de paso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los interiores.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 7: Se procede a realizar la colocación de las ventanas.



Foto 8: Se procede a realizar la instalación del piso.



Foto 9: Se procede a realizar el mantenimiento del porton.



Foto 10: Se procede a realizar la sustitución de la tubería para las aguas negras.



Foto 11: Se procede a instalar el muro perimetral prefabricado.



Foto 12: Se procede a realizar la sustitución de la torta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

