

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Se observa que se realizo el cambio de la puerta principal del baño.



Foto 2: Se observa que se le brindo mantenimiento a las puertas.



Foto 3: Se observa que se realizo el cambio de los accesorios.



Foto 4: Se observa que se realizo el cambio del lavamanos.



Foto 5: Se observa que se realizo el cambio del chorro.




Foto 6: Se observa que se realizo el cambio de la llave de paso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al proceso de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 7: Se observa que se realizo la instalaión de las ventanas



Foto 8: Se observa que se realizo la instalación del piso.



Foto 9: Se observa que se le brindo mantenimiento al porton.



Foto 10: Se observa que se realizo la instalo la tuberia.



Foto 11: Se observa que se realizo la instalación de la pared.



Foto 12: Se observa que se cambio la torta de concreto del patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

