

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Se observa que se realizó la instalación de la lámina.



Foto 2: Se observa que se realizó la instalación de la estructura de soporte.




Foto 3: se observa que se realizó la instalación del piso.



Foto 4: se observa que se realizó el repello de la pared.




Foto 5: se observa que se instaló la puerta en el salón que se usará como dirección.



Foto 6: se observa que se realizó la instalación de los canales para el agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bren de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OBR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	30/11/2024




Foto 7: se observa que se realizó el cambio de la chapa



Foto 8: se observa que se realizó la sustitución de la puerta.




Foto 9: se observa que se realizó el resane del módulo.



Foto 10: se observa que se realizó el cambio de tubería.



Foto 11: se observa que se realizó la reparación de la plancha del patio.



Foto 12: se observa que se realizó el cambio del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Patricia Cravellasquez Joleon
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 13: se observa que se realizó la sustitución de la bomba.



Foto 14: se observa que se realizó el cambio de la chapa



Foto 15: se observa que se realizó la sustitución de la estufa.



Foto 16: se observa que se instaló el azulejo en los muebles.



Foto 17: se observa que se realizó la instalación del baño.



Foto 18: se observa que se realizó la estación de lavado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda delacruz de lasquezale Leon</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastián
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 19: se observa que realizó la sustitución del sistema eléctrico.



Foto 20: se observa que se realizó la sustitución de la tubería.



Foto 21: se observa que se realizó la sustitución de las puertas.





Foto 22: Se observa que se instaló el piso cerámico.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---