

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0086-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Se observan que la estructura soporte de madera de módulo 1 necesita mantenimiento



Foto 2: Se observa que las laminas estan en mal estado y necesitan sustituirse



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de madera del pasillo esta muy deteriorada



Foto 4: Se observa que la lamina del pasillo necesita ser cambiada



Foto 5: Se observa que es necesario tener una puerta de metal en la cocina




Foto 6: Se observa que la cocina necesita conformación de muro de bloc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE
Aldea San Luis
San Sebastián, Retalhuleu



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

