

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-42	FECHA:	26/11/2024




Foto 7: Se procede a realizar el mantenimiento de la puerta.



Foto 8: Se procede a brindar el mantenimiento de plancha del patio.




Foto 9: Se procede a realizar el cambio de la estructura de soporte.



Foto 10: Se procede a realizar el cambio de las láminas.





Foto 11: Se procede a realizar el mantenimiento del mingitorio.





Foto 12: Se procede a realizar el cambio de la puerta en los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-42	FECHA:	2611/2024



Foto 13: Se procede a repellar el muro.



Foto 14: Se procede a realizar el cambio del lavamanos.



Foto 15: Se procede a realizar el mantenimiento de la pila




Foto 16: Se procede a realizar el cambio del piso.

Foto 17:

Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--