

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Se observa que se realizo el mantenimiento de la puerta.



Foto 8: Se observa que se realizo la reparación de la plancha de concreto.



Foto 9: Se observa que se realizo el cambio de la estructura de soporte.



Foto 10: Se procede a realizar el cambio de la lámina.



Foto 11: Se observa que se realizo la sustitución del mingitorio.



Foto 12: Se observa que se realizo el cambio de las puertas de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 13: Se realizo el repello de muro.



Foto 14: Se observa que se realizo la instalacion de la estacion de lavado.




Foto 15: Se realizo la sustitucion de la pila



Foto 16: Se realizo la sustitucion por piso antideslizante.




Foto 17:






Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público