

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	2/11/2024



Foto 1: Se procede a realizar el cambio de la lámina en mal estado.



Foto 2: Se procede a realizar el cambio de la estructura de soporte.



Foto 3: Se procede a realizar la instalación del piso.



Foto 4: Se procede a la instalación de los balcones.



Foto 5: Se procede a la colocación de los canales para el agua.



Foto 6: Se procede a instalar el piso en el salon de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	2/11/2024



Foto 7: Se procede a realizar el mantenimiento de la puerta.



Foto 8: Se procede a realizar la sustitución de la puerta.



Foto 9: Se procede a realizar la sustitución del piso del corredor.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Dirección

