

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	16/11/2024




Foto 1: Se observa que se instalo la lámina.



Foto 2: Se observa que se instalo la estructura de soporte.



Foto 3: Se observa que se realizo la instalación del piso.




Foto 4: Se observa que se realizo la instalación de los balcones.




Foto 5: Se observa que se realizo la instalación de los canales para el agua.



Foto 6: Se observa que se realizo la instalación de piso ceramico en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Representante de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	16/11/2024



Foto 7: Se observa que se le brindo el mantenimiento a las puertas.



Foto 8: Se observa que se realizo la sustitución de la puerta.




Foto 9: Se realizo la instalación de piso ceramico en el corredor.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

