

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0088-43	FECHA:	6/3/2024



Foto 1: Se observa que la lámina ya se encuentra en mal estado por lo que es necesario cambiarla




Foto 2: Se observa que el soporte de la lámina ya está a punto de colapsar



Foto 3: Se observa que no existe el canal de agua por lo que es necesario instalar una




Foto 4: Se observa una parte del muro perimetral que está escaso por lo que es necesario colocar cerca perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---