

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0088-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Se procede al desmontaje de la lámina.



Foto 2: Se procede a realizar el cambio de la estructura de soporte de la lámina.




Foto 3: Al realizarse el cambio de las láminas se procede a colocar los canales para el agua.



Foto 4: Se procede a realizar el cambio de cerca perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

