

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0365-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Se procede a realizar la sustitución del porton.





Foto 2: Se procede a realizar el raspado de la pintura en mal estado.



#¡VALOR!

Foto 3: Se procede a brindar mantenimiento a la baranda.




Foto 4: Se procede a brindarle mantenimiento a las puertas.



Foto 5: Se procede a colocar el piso antideslizante.



Foto 6: Se procede a realizar el cambio del concreto del patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0365-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Se procede a reforzar los balcones.

Foto 8:


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

