



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación la Piedad II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Piedad II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0003-43	FECHA:	17 de noviembre 2024



Foto 1: Suministro de piso cerámico el piso de concreto esta muy deteriorado.



Foto 2: Suministro de azulejo las paredes no son higiénicas para la cocina.



Foto 3: Sustitución de estufa rural no esta adecuado para la cocina.




Foto 4: suministro de azulejo en pila , la pila acumula mucho cedimento no se puede hacer limpieza.




Foto 5: Mantenimiento de balconesse encuentra con corrosión




Foto 6: Mantenimiento de puerta se encuentra en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación la Piedad II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Piedad II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0003-43	FECHA:	17 de noviembre 2024



Foto 7: Resane y aplicación de pintura látex se encuentran sucias las paredes.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público