

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO PALMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0125-43	FECHA:	10 de junio de 2024




SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS PUERTAS POR EL AGUA Y PROVOCO CORROSION EN LAS MISMAS




SE OBSERVA QUE LOS SERVICIOS SANITARIOS YA NO ESTAN APTOS PARA EL USO



SE OBSERVA QUE PARA GARANTIZAR EL CUIDADO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SE DEBE MEJORAR CON AZULEJO



SE OBSERVA QUE LOS SERVICIOS DE MINGITORIOS YA NO ESTAN EN FUNCIONAMIENTO POR DETERIORO DE LOS MISMOS




LA TUBERIA DE AGUA POTABLE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO POR EL DETERIORO DEL MATERIAL SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO INMEDIATO



SE OBSERVA QUE LA LAMINA TROQUELADA YA NO ES FUNCIONAL Y SE DEBE CAMBIAR PARA MEJORAR EL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ODP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO PALMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0125-43	FECHA:	10 de junio de 2024



SE PUEDE VERIFICAR QUE EL PISO NO ES ADECUADO Y SE DEBE MEJORAR POR CERAMICO Y BENEFICIAR A LOS EDUCANDOS.



SE PROCEDE A MERJORAR LAVAMANOS PARA QUE PUEDEN LLEVAR UNA MEJOR HIGIENE LOS EDUCANDOS.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
