

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ortiz Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0338-43	FECHA:	10 de junio de 2024




Foto 1: Sustitución de soporte de madera por metal.
La lámina se encuentra deteriorada, con óxido y con agujeros.



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye capote, tornillos, desmontaje y montaje).
Las costaneras están oxidadas y en mal estado.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

