


ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR  HOJA 1 DE 5

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-16, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0027-45	FECHA:	22/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Versaida Jeronimo Gonzalez  
Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR  HOJA 3 DE 5

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-16, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0027-45	FECHA:	22/11/2024



Foto 13: Se observa la instalación completa de la bomba de agua.




Foto 14: Se observa el repello completo de las paredes de los baños.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Versaida Jeronimo Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

