

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SUNUNCHÉ II,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0029-45	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: Cambio de lamina en las tres aulas.



Foto 2: Se realiza el mantenimiento del soporte la estructura, incluyendo lijado, raspado y pintura de cada costanera en las tres aulas.



Foto 3: Cambio de chapa de dos puertas y colocacion de chapa en una puerta que no habia.




Foto 4: colocacion de ventanas de PVC mas vidrio, en toda el area de las dos aulas.



Foto 5: colocacion de piso ceramico en las tres aulas en que se intervino.



Foto 6: Aplicación de pintura en interior y exterior de las aulas intervenidas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

