

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SUNUNCHÉ II,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0029-45	FECHA:	26/11/2024




Foto 1: Laminas cambiadas en las tres aulas.



Foto 2: Estructura metalica pintada en las tres aulas.



Foto 3: Cambio de chapa de dos puertas y colocacion de chapa en una puerta que no habia.



Foto 4: Ventanas ya instaladas en el area pensado.



Foto 5: Colocacion de piso terminado.



Foto 6: Mantenimiento de paredes interior y exterior de las tres aulas terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aquí se agregan las hojas.

[Signature]
 Firma y sello del Presidente de la O. P. F.
 Instituto Nacional de Educación Básica
 Cantón Sununché II
 San Andrés Villa Seca

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo
 Dirección
 Cantón
 San Andrés Villa Seca