



Ministerio de Educación
Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que el piso necesita ser sustituido por piso ceramico del modulo I



Foto 2: Se observa que las laminas del modulo I se encuentran con mucho óxido y en mal estado es necesario sustituir las.



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de madera es necesario su sustitucion por metal.



Foto 4: Se observa que la puerta del aula es necesario sustituir la



Foto 5: Se observa que los balcones es necesario sustituir los



Foto 6: Se observa que en las aulas las ventanas de metal es necesario su sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DRE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	15/10/2024




Foto 7: Se observa que en aulas es necesario aplicación de pintura .



Foto 8: Se observa la falta de torta de concreto en area exterior del modulo I



Foto 9: Se observa que el sistema eléctrico del módulo I, necesita sustitución.




Foto 10: Se observa que es necesario la instalación de estaciones de lavado en los sanitarios para uso de los niños.



Foto 11: Se observa que es necesairo el mantenimiento de puertas en servicios sanitarios.



Foto 12: Se observa que es necesario sustituir la pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	15/10/2024




Foto 13: Se observa que la estufa rural tiene varias grietas, es necesario sustituirla.



Foto 14: Se observa que la tubería principal, debido al paso de los años se ha deteriorado, la cual es necesario sustituirla.



Foto 15: Se puede observar que las columnas están deterioradas y necesitan reparación.



Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

