



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Se observa que el piso se está sustituyendo por piso ceramico del modulo I



Foto 2: Se observa que las laminas del modulo 1, se están sustituyendo.



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de madera está siendo sustituida.




Foto 4: Se observa que la puerta del aula fue removida para su sustitución.




Foto 5: Se observa que los balcones fueron removidos para poder sustituirlos.




Foto 6: Se observa que en el aula del módulo 1, las ventanas de metal se quitaron para poder sustituir las.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y completar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DRE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Se observa que en el aula, las paredes ya están listas para la aplicación de pintura.



Foto 8: Se observa la falta de torta de concreto en area exterior del modulo I, se está sustituyendo.



Foto 9: Se observa que el sistema eléctrico del módulo I, fue removido.



Foto 10: Se observa que las estaciones de lavado en los sanitarios para uso de los niños se están construyendo.



Foto 11: Se observa que las puertas de los sanitarios, se removieron para su reparación.




Foto 12: Se observa que la pila de cemento de dos lavaderos se removió para poder colocar una nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: Se observa que la estufa rural se está construyendo de nuevo.



Foto 14: Se observa que la tubería principal, se removió por su mal estado y se colocará una nueva.



Foto 15: Se observa que las columnas se están reparando.




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

