



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se observa que el piso del módulo 1, se sustituyó por piso cerámico.



Foto 2: Se observa que las laminas del modulo I, se sustituyeron por completo.



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de madera ya no existe porque fue sustituida por soporte de metal.



Foto 4: Se observa que la puerta del aula fue sustituida completamente.




Foto 5: Se observa que los balcones fueron sustituidos en su totalidad.



Foto 6: Se observa que en las aulas las ventanas de metal más vidrio fueron sustituidas en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Se observa que en el aula del módulo 1, se aplicó pintura.



Foto 8: Se observa que se aplicó la torta de concreto en area exterior del modulo I



Foto 9: Se observa que el sistema eléctrico del módulo I, se sustituyó.



Foto 10: Se observa que se instalaron estaciones de lavado en los sanitarios para uso de los niños.



Foto 11: Se observa que se repararon al 100% las puertas en servicios sanitarios.



Foto 12: Se observa que se sustituyó la pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL OLVIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0163-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 13: Se observa que la estufa rural fue sustituida en su totalidad.



Foto 14: Se observa que la tubería principal, se sustituyó completamente.



Foto 15: Se observa que las columnas se repararon con éxito.

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

