



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0171-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Se observa el piso de cemento líquido en mal estado en las aulas.



Foto 2: Se ve la necesidad de darle mantenimiento a las puertas para darle más tiempo de vida.



Foto 3: Se ve la necesidad de sustituir el pasador por instalación de chapa para mas seguridad.



Foto 4: Se ve la necesidad de dar mantenimiento a los balcones en mal estado.



Foto 5: Suministro e instalación de piso cerámico en área de cocina




Foto 6: Sustitución de estufa Rural e incluye chimenea tipo campana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. JUNA ESCUELA
O.P.F.
Cantón Pajales Anexo I
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
SAN ANDRÉS VILLA SECA, RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión 1

Ministerio de Educación
C O E C A M O S U G

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO **X**

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0171-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: Suministro de banco de trabajo de concreto y azulejo en área de cocina.



Foto 8: Se ve la necesidad de levantar tres hiladas de block de la pared en servicios sanitarios.



Foto 9: Se ve la necesidad de sustituir las láminas porque ya existe filtración de agua en servicio sanitario.



Foto 10: Se observa que la estructura del baño esta mal colocada ya que se encuentra ubicado a un costado del área de cocina lo que nos vemos en la necesidad de reestructurar el techado del baño.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. Junta Escolar
O.P.F.
Cantón Pajales

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
MIXTA
SAN ANTONIO DE MERO
CANTÓN PAJALES