

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C-12 AL SAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0281-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de cambio de techo y estructura portante.




Foto 2: Se observa el proceso del cambio de puerta.



Foto 3: Se observa el proceso de chapas.




Foto 4: Se observa el proceso de cambio del sistema eléctrico



Foto 5: Se observa el proceso de pintura.



Foto 6: Se observa el proceso de cambio de tubería de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendí Socorro Córdova Norzega
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C-12 AL SAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0281-43	FECHA:	11/11/2024

 <p>Foto 7: Se observa el proceso de cambio de ventanales</p>	<p>Foto 8:</p>
<p>Foto 9:</p>	<p>Foto 10:</p>
<p>Foto 11:</p>	<p>Foto 12:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Glendy Socorro Cordero Noriega</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

