

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C-12 AL SAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0281-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se observa sustitución de techo y estructura portante.



Foto 2: Se observa puerta sustituida.



Foto 3: Se observa sustitución de chapa.



Foto 4: Se observa la sustitución del sistema eléctrico.



Foto 5: Se observa sustitución de pintura,



Foto 6: Se observa tubería de drenaje instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendys Socorro Cordon Noriega

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MÁQUINA LINEA C-12 AL SAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0281-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Se observa la sustitución de ventanales por balcones

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celentisocorro Cordero Noriega

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

