

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAJALES CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0891-42	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Se observa que el techo de aulas esta en mal estado es necesario su sustitucion



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal es necesario su mantenimiento



Foto 3: Se observa que el canal de metal de aulas esta en mal estado es necesario su sustitución




Foto 4: Se observan que en las aulas las ventanas de metal necesita mantenimiento





Foto 5: Se observan que las aulas los muros necesitan mantenimiento.



Foto 6: Se observa el mal estado del sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Aldea Pajales Central
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

X 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAJALES CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0891-42	FECHA:	14/06/2024






Foto 7: Se observa la puerta de aula en mal estado, es necesario su sustitución



Foto 8: Se observa que el patio frontal de la escuela se encuentra en mal estado, es necesario su reparación de piso de torta de concreto.



Foto 9: Se observan que en otras aulas es necesario resane y aplicación de pintura en los muros.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP



X 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

