

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C10 MONTEALEGRE PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1338-42	FECHA:	18/06/2024




Foto 1: Se observa el módulo de la cocina que necesita, conformación de muro mas mojinete, instalación de estructura portante de metal e instalación de lámina troquelada.



Foto 2: Se observa la necesidad de la instalación de una puerta de metal.



Foto 3: Se observa la necesidad de instalar balcones de metal en la cocina.




Foto 4: Se puede observar el deterioro de la estufa rural y la necesidad de sustituirla.



Foto 5: Se observa la necesidad de la sustitución de la pila de dos lavaderos.



Foto 6: Se observa que es necesario la sustitución de la torta de cemento por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

