

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0005-42	FECHA:	6/03/2024




Foto 1: Se observa el sanitario en malas condiciones, es necesario sustituirlo.




Foto 2: Los accesorios del lavamanos no funcionan, por dicha razón se deben sustituir.



Foto 3: La llave de paso del migitorio, se encuentra en malas condiones, se dee sustituir.



Foto 4: El lavamanos ya no funciona, debe ser sustituido.




Foto 5: Se observa la necesidad de instalar el sistema eléctrico.




Foto 6: Se observa necesario la instalación del canal de PVC, incluyendo las bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria San Vicente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0005-42	FECHA:	




Foto 7: Se observa necesario la instalación de un mueble de cocina de concreto.



Foto 8: Es necesario la sustitución de pilas de dos lavaderos.



Foto 9: Se observa la necesidad de realizar la sustitución de la lámina existente por lámina troquelada calibre 26.



Foto 10: Es necesario que se realice la sustitución de la estructura de metal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

