

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manchón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0050-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Se evidencia la necesidad de sustitución de la lámina existente por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2 : Es necesario realizar la sustitución de la estructura de soporte de madera por madera.



Foto 3: Se observa la necesidad de la conformación de muro mas mojinete.



Foto 4 : Se observa el mal estado en que se encuentran las ventanas de madera, por tal razón deben sustituirse por ventanas de PVC.





Foto 5:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ingrid Rodriguez*  
Firma y sello del Presidente del OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

