



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0212-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024




Foto 1: Se observa que se suministró el banco de trabajo, para mayor higiene de los alumnos en su alimentación servida. 29/11/2024




Foto 2: se observa que la sustitucion del viejo poyeton por estufa rural completa, con su plancha y chimenea. 29/11/2024



Foto 3: Se observa el sistema eléctrico en óptimas condiciones luego de ser sustituido. 29/11/2024



Foto 4: Se observa que el piso de aula se suministró piso cerámico. 29/11/2024




Foto 5: Se observa que el sistema eléctrico fue sustituido en aulas hay luminarias, tomacorrientes, apagadores y el cableado en tubo. 29/11/2024



Foto 6: Se observa que las 5 chapas de aulas en mal estado fueron sustituidas. 29/11/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
COLOMBIA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0212-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 7: Se observa la lamina troquelada aluzink calibre 26 ya montada. 29/11/2024



Foto 8: Se observa que la estructura de soporte de metal Modulo 4 fue, lijada y se aplicó pintura




Foto 9: Se observa el machimbre en las 4 aulas reparado y pintado. 29/11/2024



Foto 10: Se observa que el deposito de agua ya fue sustituido, y la estructura portante se le dio mantenimiento 29/11/2024



Foto 11: Se observa torta de concreto de patio 1 fue sustituida. 29/11/2024




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

