

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | NUEVO SAN CARLOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LAS CAMELIAS XOLHUITZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-08-0029-45 | FECHA: | 25/11/2024 |



Observación: Si es necesario, puede agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

**CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
INEB
LAS CAMELIAS XOLHUITZ**

Mirna Edith Alonzo
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | NUEVO SAN CARLOS |
| NOMBRE DEL | INEB | DIRECCIÓN DEL | LAS CAMELIAS XOLHUITZ |
| CÓDIGO DEL | 11-08-0029-45 | FECHA: | 25/11/2024 |




Foto 7: Se instala el piso antideslizante.




Foto 8: Se hace el cambio de los grifos.



Foto 9: Se hace el cambio los inodoros.




Foto 10: Se hace el cambio de los suministros de agua.



Foto 11: Se puede observar la instalación de la tubería principal.



Foto 12: Se hace la conformación de la plancha.

Mirna Edith Alonzo
**CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
INEB
LAS CAMELIAS XOLHUITZ**

[Signature]
**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN
Las Camelias
Xolhuitz
Nuevo San Carlos, Ret.**