


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	30/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	30/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	30/12/2024



Foto 13: Se observa el alisado y pintura de los muros



Foto 14: Se observa el mantenimiento del portón



Foto 15: Se observa el cambio de las llaves de los chorros



Foto 16: Se observa la sustitución de tubería de pvc de línea principal de aguas pluviales que se colocó bajo tierra.



Foto 17: Se observa el cambio de tapadera de caja.




Foto 18: Se observa la aplicación de repello a los muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

