

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	El Asintal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0269-43	FECHA:	8/11/2024




Foto 1: Se observa el inicio de la sustitución del techo.



Foto 2: Se puede observar la sustitución de la estructura metálica del techo.



Foto 3: Se comenzó con la instalación del piso cerámico



Foto 4: Se dio inicio a la sustitución de la línea principal del sistema eléctrico.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Grecia MBR.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

