

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de sustitución de lamina de Escenario



Foto 2: Se observa el proceso de cambio de estructura metálica y lamina



Foto 3: Se observa proceso de instalación de canales de agua de metal y bajada de agua



Foto 4: Se observa proceso de reparación de sistema eléctrico.




Foto 5: Se observa proceso de sustitución de sistema eléctrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Aldea Sibaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0376-43	FECHA:	2/12/2024




Foto 1: Se observa el proceso de drenaje de salida de agua pluvial



Foto 2: Se observa el proceso de ampliación y sustitución de luminarias.



Foto 3: Se observa proceso de drenaje de agua pluvial



Foto 4: Se observa ampliación de sistema eléctrico escenario






Foto 6:

Observación: EXTRAS Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la RPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

