

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Áreas Verde Colonia Las Victorias Jocotenango Sac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03020921-42	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Necesidad de cambio de techo de lámina en el salón de Párvulos 1 Sección A. Es necesario instalar techo termo aislante, cielo falso y lámparas



Foto 2: Cambio de puerta de metal, ventana PVC, balcón de metal, mueble de cocina de concreto con puerta de madera, pintura general y reubicación de puerta principal de ingreso



Foto 3: Cielo falso vinílico, termoaislante y lámparas en salón del segundo nivel del primer edificio



Foto 4: Trabajo en baños, instalación de azulejos, cambio de dos grifos, pintura general en puertas




Foto 5: Trabajo en baño planta baja, instalación de dos lavamanos, instalación de dos inodoros, una puerta de metal, eliminación y levantado de muro, instalación de azulejos, instalación de piso, pintura



Foto 6: Tabiquete de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Cambio de un portón de metal



Foto 8: Cambio de pila



Foto 9: Cambio de chapa de puerta principal de entrada



Foto 10: Instalación de alambre de púas




Foto 11: Habilitación de puerta de ingreso y ventana nueva



Foto 12: Instalación de tabique y puerta corrediza de playwood





