

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PASTORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA SEGUNDA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SEGUNDA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 03 - 0009 - 43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Necesidad de instalación de 2 puertas, 4 ventanas y 4 balcones en el módulo y consrucción de Rampa de ingreso para personas con capacidades diferentes.



Foto 2: Colocación de lámina faltante en el módulo.



Foto 3: Instalación de piso cerámico en el salón de computación.



Foto 4: Cambio de chorros e instalación de mezcladora de agua en lavamanos de niños.




Foto 5: Instalación de drenaje de lavamanos para niños.



Foto 6: Instalación de un nuevo Tinaco para distribución de agua en el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público