

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sacatepéquez | MUNICIPIO: | Sumpango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Santa Rosita Zona 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0103-43 | FECHA: | 06 de septiembre de 2024 |




Foto1: Actualmente la cocina se encuentra ubicada en un segundo nivel y esta muy mal diseñada.



Foto 2: Las gradas estan mal diseñadas, son angostas y a la hora de ir a traer la refacción se nos dificulta la movillización incluso la elaboración de la alimentación.



Foto 3: Actualmente contamos con una bodega; se piensa trasladar y ampliar la cocina en este lugar.



Foto 4: Se tienen que realizar varias modificaciones en este lugar.



Foto 5: Para este proyecto se necesita mejorar el sistema de drenaje, agua y luz.



Foto 6: Dentro de los demás proyectos se contempla el mantenimiento de 2 módulos con barandales de 38 mts x 1 mt. De altura; así mismo cambio de puertas en el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OFE |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|