


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Rosita, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0106-43	FECHA:	2/10/2024

	
<p>Foto 1: Sustitución por tanque de gas para el uso de estufas industriales, ambiente de cocina</p>	<p>Foto 2: Mejoramiento de red de drenaje, red de agua purificada, sustitución de 2 pilas, ambiente de cocina</p>

	
<p>Foto 3: Mejoramiento de protección a bases, mantenimiento a estructura metálica de la cancha de basquet ball</p>	<p>Foto 4: Mejoramiento de pared, en área perimetral y en área de pilas</p>

	
<p>Foto 5: Mejoramiento de área de patio principal de la entrada</p>	<p>Foto 6: Mejoramiento de caldas de agua</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ana G. G.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Rosita, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0106-43	FECHA:	2/10/2024




Foto 1: Sustitución por tanque de gas para el uso de estufas industriales, ambiente de cocina



Foto 2: Mejoramiento de red de drenaje, red de agua purificada, sustitución de 2 pilas, ambiente de cocina



Foto 3: Mejoramiento de protección a bases, mantenimiento a estructura metálica de la cancha de basquet bool



Foto 4: Mejoramiento de pared, en área perimetral y en área de pilas







Foto 5: Mejoramiento de área de patio principal de la entrada



Foto 6: Mejoramiento de caídas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y igualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
