

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	colonia Santa Rosita, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0106-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución por tanque de gas para el uso de estufas Industriales, ambiente de cocina



Foto 2: mantenimiento de pintura de puertas y salones de clases e iluminación



Foto 3: Mejoramiento de protección a bases, mantenimiento a estructura metálica de la cancha de basquet bool



Foto 4: Mejoramiento de pared, en area perimetral e instalación de pilas



Foto 5: Mejoramiento de área de patio principal de la entrada



Foto 6: Mejoramiento de caldas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público