




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachall
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0127-43	FECHA:	09/11/2024
 <p>Foto 1: La fotografía muestra los avances de la colocación de las tijeras y la lámina en la mitad del patio de la escuela.</p>		 <p>Foto 2: Fotografía de un segundo ángulo del área que está con el proceso de techado.</p>	
 <p>Foto 3: Fotografía de un tercer ángulo del área en donde se están realizando los trabajos de techado.</p>		 <p>Foto 4: La fotografía muestra la reciente aplicación de cemento sobre los pañuelos de losa donde se está realizando el saneamiento.</p>	
 <p>Foto 5: La fotografía muestra el avance de la impermeabilización sobre los pañuelos de losa con reciente aplicación de cemento, para evitar la filtración de agua en la terraza de las aulas.</p>		 <p>Foto 6: La imagen muestra el cambio de la chapa deteriorada del aula de tercer grado por una chapa de alta calidad.</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---