

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sacatepéquez | MUNICIPIO: | Santiago Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM, JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Pachali |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-06-0280-42 | FECHA: | 09/09/2024 |



Foto 1: Es necesario techar el patio del establecimiento para evitar las quemaduras solares a los estudiantes y personal docente, además por la lluvia, se interrumpen o cancelan los eventos programados.



Foto 2: Vista desde un segundo ángulo del área a techar.



Foto 3: Fotografía de la vista desde un tercer ángulo del área a techar



Foto 4: Foto de un cuarto ángulo del área a techar.



Foto 5: Foto en un quinto ángulo del área para colocación de techo.



Foto 6: Foto de un sexto ángulo del área a techar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

