

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | SAN MARCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL BOJONAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0022-43 | FECHA: | 14 DE AGOSTO DE 2024 |



Foto1: Muro de contención terminado




Foto 2: muro de contención



Foto 3: Portón de Pasillo



Foto 4: iluminación de aulas con lámparas Led




Foto 5: Instalación de ventanales



Foto 6: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulce María Argueta López
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público El Bojonal San Marcos



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | SAN MARCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL BOJONAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0022-43 | FECHA: | 14 DE AGOSTO DE 2024 |




Foto7: Techo de pasillo terminado



Foto 8: Sustitución de torta de cemento por piso rojo, terminado



Foto 9: sustitución de estructura y división de madera por metal




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| <p><i>Andrés María Arquet López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|---|

