

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO.	SAN MARCOS	MUNICIPIO.	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.	EORM ALDEA EL RINCON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0030-43	FECHA.	19 DE FEBRERO DE 2024



Foto 7: REPARACIÓN COMPLETA DE PORTÓN PRINCIPAL DE TRES HOJAS.




Foto 8: CAMBIO DE VIDRIOS EN VARIAS AULAS.



Foto 9: CAMBIO DE TOMACORRIENTES.



Foto 10: CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS DE VARIAS AULAS.





Foto 11: CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE METAL PARA CUBRIR MODULO DE GRADAS, ACCESO AULAS SEGUNDO NIVEL.



Foto 12: CAMBIO DE APAGADORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


  
 Firma y sello del Presidente de la OPF


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL RINCON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-01-0030-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: CAMBIO DE LAMINA DE ZINC POR LAMINA TROQUELADA, EN MODULO UNO, DE TRES AULAS.



Foto 2: CAMBIO DE LAMINA DE ZINC POR LAMINA TROQUELADA, EN MODULO DOS DE TRES AULAS.



Foto 3: CAMBIO DE CHORROS EN SANITARIOS Y PILAS.




Foto 4: COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED EN VARIOS AMBIENTES.



Foto 5: CAMBIO DE CHAPAS EN VARIAS PUERTAS.



Foto 6: CAMBIO DE TORTA DE CEMENTO EN PATIO PRINCIPAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

