

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Chisguachin, Aldea San Sebastian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO.	12-01-0065-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Reparacion de piso de torta de Concreto



Foto 2: Sustitucion de canal de PVC, reparacion de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"y sustitucion de Pescantes de metal para canal.



Foto3. Muros Perimetrales



Foto 4: Reparación de muros de contencion.



Foto 5: Muros Perimetrales



Foto 6: Sustitucion de canal de PVC, reparacion de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"y sustitucion de Pescantes de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

