REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Rosario, Aldea El Rincón, San Marcos.
CÓDIGO DEL	12 01 0067-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Columna grietada por sismo de preprimaria



Foto 2: Paredes grietadas por sismos de peprimaria



Foto 3: inadoros en mal estado



Foto 4: Cambio del techo por losa, de baños que servira de base para tinaco del agua de la cosina.



Foto 5: Canales para esta gotera que daña y humedece la pared del aula de preprimaria



Foto 6: Estufa de leña desnivelada por lo que las ollas no asientan a las ornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Mayra Vasque Z CONSEJO

Firma y sello del Presidente de la OPP OCA SEL RIPO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

