

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Rosario, Aldea El Rincón, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12010067-43	FECHA:	15 de marzo de 2024



Foto 1: Columna grietada por sismo, de preprimaria fue fundida de nuevo




Foto 2: Paredes grietadas por sismos de preprimaria son reforzadas por columnas




Foto 3: Los ventanales y vidrios fueron sustituidos por nuevos



Foto 4: El aula fue reforzada por columnas.



Foto 5: Reseccion de los nuevo inodoros




Foto 6: Estufa de leña fue fundida su base en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

Marra Vasquez
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

