

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos ✓	MUNICIPIO:	San Marcos ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Rosario, Aldea El Rincón, San Marcos ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0067-43 ✓	FECHA:	09 de Julio de 2024 ✓



Foto 1: Fundición de 5 columnas de refuerzo para esta aula, una solera sobre los ventanales y reparación de los ventanales con sus vidrios



Foto 2: Sustitución de 5 inodoros



Foto 3: Fundición de 15 metros de loza para base de los tinacos sobre los baños



Foto 4: Sustitución de canales de metal con sus respectivas bajadas de agua pluvial



Foto 5: Colocación de laminas troqueladas aluzin calibre 26



Foto 6: Sustitución de Estufa Rural de leña completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Mayra Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Rosario, Aldea El Rincón, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0067-43 /	FECHA:	09 de Julio de 2024



Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mayra Vasquez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--